

DENOMINACIÓ:	TORRIBERA
ADREÇA:	X=434449.50 Y=4590609.90
MUNICIPI:	Santa Coloma de Gramenet
ÈPOCA:	s. XVIII
AUTOR/A:	.
PROMOTOR/A:	.
TIPOLOGIA:	.
TITULARITAT:	.
ÚS:	.
CODI:	d.1

DESCRIPCIÓ:

Edifici amb planta en forma de L. De dos cossos. Un principal amb capella adossada a la part posterior i l'altre de construcció més recent. El principal té la teulada a tres vessants amb el carener en forma de L i el cos adossat presenta una llanterna octogonal oberta, a la part central. L'edifici es pot descriure a partir de les diferents façanes:

* **Façana Sud o principal:** Es poden observar els dos cossos. El principal de tres plantes, a la baixa una porta centrada amb brancals a cada banda, sobre ella un balcó, que fora antigament una finestra i una més a cada banda, al segon pis tres finestres. El cos nou o adossat, té dues portes, amb una finestra a cada extrem i dues enmig, les obertures del primer pis són simètriques amb les d'abaix, sobre les portes hi ha balcons enreixats. A les golfes, sis finestres iguals que les del cos principal.



* **Façana Est:** Podem veure en primer terme el lateral del cos adossat i en segon terme la capella.

* **Façana Nord:** Veiem la façana del cos adossat amb una sèrie de finestres de diferents tipus i la capella, a la que s'accedeix per el primer pis de l'edifici principal. Damunt del cos principal s'aixeca el badalot de l'escala interior.

* **Façana Oest:** Veiem, la capella i la façana del cos principal. La capella s'aixeca sobre un mur de contenció. Les finestres del primer pis de cos principal tenen arcs conopials fistonats, amb escultures de diferents tipus.

CONTEXT:

Situat dins el recinte de la Clínica Mental, entre la Riera de Can Calvet i la de Can Xam. Està enclavada en un terreny coster, on l'edifici s'adapta a dos nivells diferents. Així la capella s'aixeca a nivell del primer pis.



EVOLUCIÓ D'USOS: **Ús inicial:** Masia
 ° **Ús actual:**

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

VALORACIÓ:

PROTECCIÓ PROPOSADA:

RÈGIM URBANÍSTIC:

RÈGIM DE PROTECCIÓ: ...

REFERÈNCIA CADASTRAL:

DADES HISTÒRIQUES:

Incialment fou una masia de tres cossos pròpia del s. XVI, de la que conserva alguns detalls a l'entrada, a les finestres...

Al s. XVIII, s'edifica el cos adossat unificant la façana. A més es reformà la capella.

La claraboisa, el badalot de l'escala i les arcades de les golfes deuen d'ésser d'una reforma posterior.

Del s.XX no hi ha elements arquitectònics característics. El que si hi ha són materials de construcció i mobiliari sanitari: paviment hidràulic, serveis sanitaris. Es feu servir com dormitori dels infermers i dels malats, d'aquí l'abundància de reixes.

Actualment s'està remodelant.

BIBLIOGRAFIA:

*